

8月 車 由 高市府消防局、勞工局、 經發局、工務局及環保局 蒞林園石化廠實施公共危 檢物品場所聯合稽查,結

麥理倫公證公司會同國 泰保險公司赴林園石化 廠四輕組現場,執行 裂解爐對流區受損爐 31日

」覆勘。 法諾國際公司蒞臨事 業部實施資訊安全管理 系統(ISO-27001)追查 驗證稽核(至9月1日)。

9月 事 由 事業部召開「軟碳投資計畫推動小組第 10 次進度追蹤會議」。 吳執行長義芳拜局長滿房局張清原保局循環操書 創新材料提升計畫」

安查核。
. 事業部提送「U11101 石化事業部理器即至新年的工作。
在化事業部可可行性研究報告修訂版及初審意見暨執行情形對照

高雄市管線安全辦公室 (OPS) 15 時 7 分 通 報 前鎮區翠亨北路量測到 乙烯;事業部出動管線 緊急應變人員至現場協 助檢測,並成立緊急應

經濟部曾次長文生蒞臨 前鎮所,由總經理、事 業部吳執行長及中油管 線團隊陪同至前鎮區 城島助高市府 湖查明乙烯管線洩漏點。

事業部假林園區幸福公園演藝廳舉辦 109 年度 「厝邊來尬聲」歌唱比

高市府林副市長欽榮邀集相關局處及業者於四維行政中心召開「前鎮維行政中心得」 討會議」,中油管線團 隊由陳副執行長國棟代 表出席擔任顧問。

1. 高市府環保局派員至前 局巾府塚保周派貝至則 鎮儲運所進行地下水監 測井稽查,水質取樣無 發現浮油及異味。 林園石化廠公用組北區 發電工場開俥前安全查 15 ⊟

企研處召開「U11101 石化事業部四輕更新 投資計畫」審議會議,事業部由陳副執行長正文帶隊參加,會中決議補充資料後通

林園石化廠公用組北 區發電工場開爐。

事業部召開「NO.28 鍋爐 統包工程 P&ID 第三次討

總公司召開「109年度第 季管線安全管理追蹤會議」,事業部由陳副執行 長國棟代表參加。







台灣中油股份有限公司 石化事業部

http://new.cpc.com.tw/division/pb/



本期出版/一張

以 5M+1E 法來分析海污原因

自從90年1月阿瑪斯油輪漏油事件, 污染了墾丁國家公園內的龍坑生態保護區, 對生命財產及環境造成重大傷害,進一步喚 醒了民眾與管理當局對海洋污染的重視。

而前鎮儲運所租用高雄港第 59-62 號碼 頭作為石化油品裝卸作業的基地,能否穩定 操作,對事業部整體營運占有重要一席之地。

為了確保裝卸貨之安全,以 5M+1E 法 來分析比較近幾年海污事件的原因,藉此加 強作業人員警覺性,探討改進空間,減少環 境污染與工安事故。

5M+1E 分析法,即是取人力(Man)、 機器(Machine)、物料(Material)、方法 (Method)、量測(Measurement)與環境 (Environment)等英文字首的簡寫。此分析 法通常應用在工作現場問題的發現與解決、 工程設計階段的規劃與分析。

人力(Man)是整個作業處理的核心, 運用組織的編制與分工, 團隊合作來進行裝 卸作業。前鎮所裝卸團隊包括操作主管、值 班工程師、油槽操作員及碼頭現場人員等。

各個崗位上的人員應具備其基本核心能 力,才能發揮成效,每年仍須不斷的進行教 育訓練,溫故知新,精進技術能力。

機器(Machine)是運作的主體。所謂 工欲善其事,必先利其器,要能正確迅速完 成每次作業,設備與工具的使用是其主要的 關鍵。碼頭裝卸的主要設備有泵浦、管線、 軟管、吊桿、裝卸臂及鼓風機等,附屬設備 包含閥門、儀表。

從設計階段的選用、使用前後的檢查、 正確的操作與定期的保養測試,時時評估檢 測整套設備的可靠度與完整性,才能確保作 業中的安全。

物料(Material)即是裝卸中的物質, 不同的油品有不同的物理與化學特性,操作 模式亦隨之不同。這些特性主要是由安全資 料表(SDS)來研判,或是貨主的操作經驗 中獲得,再採用適當的機器與方法來完成操

例如:高黏度油品(柏油、潤滑油及粗 蠟等)輸送過程中便需要加熱;氣體類(乙 烯、丙烷及丁烷)可以採低温液化方式運送, 部分(丙烯及丁二烯)則採常溫高壓方式: 特殊屬性的油品或是毒化物則採專管專用方 式如丙酮、丙烯醇等。

方法(Method)即是作業的技術,也可 說是作業的流程。藉著標準作業程序(SOP) 的建立,工作指導書(WI)的編寫,讓工作 人員有一致且正確的作法、相對的處理表單, 不疏忽各種細節,按部就班的把作業完成。

從船隻到港前的碼頭泊位挑選、輸送管 線選擇;船隻抵達後,安全作業檢點及操作 程序的確認;開始輸送的流量、壓力、溫度、 液位及數量比對回報;卸貨完成後設備的復 原,各種文件簽認;直到船隻安然離開碼頭, 作業才算完成。

量測(Measurement)是作業持續中之

檢查重點,也是管理的關鍵。如同 PDCA 循 環中的查核(Check)所扮演的角色,不僅 要檢查執行步驟(Do)的狀況,還要與原先 規劃(Plan)的目標相比較,如有差異隨時 修正,如果變異太大,便要針對後續作業提 出改正方案(Action)。所以量測又可分為

- 1. 儀表設備的安全連鎖,連續不斷的 測量作業中管線壓力等各項參數, 一旦有異常便立即警報或跳車,進 行處置。
- 2. 組織人員的查核,各級人員的巡檢, 主管的走動管理,藉著現場實地觀 察,注意人員、設備的變化,異常 亮光或聲音,若有特殊蛛絲馬跡, 便能防範於未然。

環境(Environment)是看似簡單,卻 最難以掌控的因素。簡單的如現場作業環境 5S一整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清 掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、素養 (SHITSUKE),成就無工安疑慮的工作環 境;難以掌控的如空中的風力風向,海水的 潮起潮落,甚至是鋒面豪雨颱風地震等,一 旦發生的規模超乎預期,便易造成難以想像 的後果。

瞭解了 5M+1E 的內容後,來看看最近 幾年高雄港區的海污案例:

- 1. 103.03.31 59 碼頭寶山一號漏油 事件。當日凌晨油艙開始補油,於 03:26 油艙將滿準備換艙之際,突 然發生大雷雨,導致岸電無預警跳 脫,船員無法遙控關斷油壓閥,但是 油槽補油泵浦持續運轉,當時風雨交 加、船舶搖晃, 待船員衝至岸上關停 補油泵浦時,大量燃料油已由油艙口 溢出甲板汙染海面。主要因素:環境 (大雷雨導致部分區域停電);次要 因素:量測(泵浦未跳脫)、人力(無 監視人員)。
- 2. 103.08.28 62 碼頭冬老虎化學輪精 製樹脂液洩漏事件。該化學輪裝載 (精製樹脂液)時,船方改艙閥門先 關後開,順序錯誤,造成碼頭管線 2-82 因壓力異常升高導致軟管破裂, 污染碼頭及海上。主要因素:人力 (船方未依標準作業程序);次要因 素:量測(管線壓力異常未停泵浦)。
- 3. 103.12.24 49 碼頭巨啟輪燃料油溢 漏事件。寶山二號為巨啟輪加油即將 完成時,油艙排氣口滿溢出燃料油, 該處無承油盤,以致燃料油續流至 甲板,再從甲板排水口溢漏至海面。 主要因素:方法(船方無標準作業程 序);次要因素:量測(未確認油艙 液位高度)、人力(無安全意識)。
- 4. 104.02.09 61 碼頭貝爾輪燃料油漏 油事件。該日上午安排貝爾輪靠泊 61 碼頭,引水人帶船停靠時船尾碰

撞 61 碼頭碰墊,導致碰墊損壞,船 尾被碰墊螺絲插入,刺穿燃料油艙, 燃料油漏出海面。主要因素:人力 (靠泊碼頭時未減速);次要因素: 量測(觀察人員未警示)、機器(碰 墊破損)。

◎ 前鎮儲運所 王文良

- 5. 104.09.02 62 碼頭軟管油料外溢事 件。櫻花化學輪裝載混合二甲苯時, 岸上2槽同時作業,當一槽泵空, 碼頭人員便將該管線輸送端及接收 端閥門關斷,造成充滿油品的軟管 因太陽曝曬膨脹積壓,而軟管破裂 導致油料外溢。主要因素:方法(停 用管線應立即吹空);次要因素:量 測(壓力上升未處置)。
- 6. 107.05.23 60 碼頭管線燃料油洩漏 事件。承攬商於60碼頭將燃料油管 線進行控制閥校正,因後端未盲封, 以致開啟控制閥時,造成管內殘存 燃料油洩漏至地面,再流至海上。 主要因素:人力(未確認內容物而 擅自開啟);次要因素:量測(停用 管線內容物未清除)。
- 7. 109.08.24 大林廠外海浮筒蛇管破裂 漏油事件。該日凌晨發現卸油浮筒串 浮蛇管疑似破漏,事發原因係颱風來 臨前風浪過大,導致蛇管第三節末端 劇烈拉扯捲曲而破裂漏油。主要因 素:環境(颱風將至風浪過大);次 要因素:機器(蛇管破漏)、監測(安 全連鎖未作動)。

以上僅利用 5M+1E 法對海污案例做簡 單的分析,也期待同仁由瞭解發生的原因, 趨吉避凶,而能防範海污事件的發生。



▲裝卸作業



▲裝卸作業





資訊組陳經理松江榮升資訊室主任

◎ 公關組 蔣佩螢

奉總經理簽准人事令,自10月1日起, 資訊組陳松江經理接任資訊室主任一職,09 月24日經營會議上,由時任吳執行長義芳 頒發派令,並期許陳主任能圓滿達成重責大 任。

陳主任現年 62 歲,畢業於清華大學化學工程研究所,75 年 01 月進本公司服務,迄今將近 34 年。期間歷任高總廠電腦課、資訊組程控系統課之電腦軟體工程師、本廠技術組程序控制課課長、企劃室資訊組經理…等,在資訊工程方面歷練完整。

陳主任擔任電腦軟體工程師期間,不僅參與品管圈(溫控圈)獲銅塔獎;完成

芳一組三芳 DCS 轉接及開爐工作;四輕 C8401 由傳統儀器更新成 DCS;自行開發 芳三組旋轉閥儀控系統節省公司成本;督導 完成「三輕更新案」之相關工場方法工程, 其卓越的表現深獲公司認可,榮獲 109 年 經濟部模範公務人員。

本公司今年 5 月遭受駭客攻擊,更凸顯出資訊安全之重要性,因而將本事業部資訊組提升為資訊室,而陳主任認真富有熱忱的工作態度及累積至今 30 多年豐富的資訊方面相關經驗,擔任本事業部資訊室主任實至名歸,相信在陳主任引領下,可助事業部再創佳績!



李奇威真除行政室主任

◎ 公關組 林亦豪

10 月份經總經理簽准後,自 10 月 16 日起,由執行長室李奇威特助接任行政室主 任一職,並於 10 月 23 日經營會議上由陳 執行長國棟頒布派令,過程簡單隆重。

李主任現年62歲,畢業於美國曼哈頓學院,在中油公司服務已31年,歷經總公司廠務處製程組及石化組、業務處外銷委煉組、煉製部營運處油品貿易組、轉投資處石化投資組、越南辦事處、越南台海石油公司及石化部企劃室、執行長室、行銷室主任等職務。

任職期間,對上級交辦任務必達,功 績卓著,其中包括:協助公司內部修訂「財 物分類標準整理作業」、「油料平衡系統規劃」、配合輸儲調度緊急外銷石油焦、協商輕循環油供應及罐裝業務、協同本事業部完成轉投資台耀公司案,促進中美和土地採購案 ... 等,更曾榮獲 99 年度經營管理類英才獎,工作績效屢受肯定。

綜觀李主任職涯,不論是規劃策略與 執行業務方面均經驗豐富,擔任行政室主任 實至名歸,相信在李主任的領導下,能將行 政室轄下之公關組、事務組、業務監理組以 及資產材料組帶向新思維、新氣象!



上安 專欄

淺談無人機運用於製程設備及管線鹼查

◎ 工業安全組設備檢查課 朱冠名

2019 年台灣燈會,上百架無人機群飛點亮屏東!陸續擺出黑鮪魚、台灣、鵝鑾鼻燈塔等圖案,以及「屏·東」、「TAIWAN」等字眼,整場燈光展演吸引眾人目光,視覺效果驚人。無人機業已成熟運用在高空攝影及展演,其亦被視為一種可運用於製程設備及管線檢查的新檢測技術。

無人航空載具(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)或稱無人飛行器系統(Unmanned Aircraft System,UAS),即俗稱無人機,交通部及民用航空局因應遙控無人機活動漸增,為明確相關管理方式以及融合公共安全、社會秩序、飛航安全並兼顧產業發展,已在「民用航空法」中增訂遙控無人機專章及相關授權法規命令修法工作,其法規自 109 年 3 月 31 日施行。

無人機特性包含可靈活起降、自動駕駛、遙控啟動、完整自主飛行及任務執行,更可搭載如相機、攝影機、氣體偵測器、溫度偵測器與紅外線光譜儀等檢測工具,亦具備數據及圖傳通訊能力,可依據需求、巡檢項目與範圍,利用軟體建模進行前期路徑規劃,以指揮無人機做固定路線的單機任務飛

行及不同路線的群機飛行,並利用 Real Time Kinetic 定位技術,提高飛行控制及攝影取像的精準度。

概述可運用於製程設備及管線檢測,如 以下樂點:

- 1. 一般巡檢:利用已規畫路徑進行定期性巡檢及高空拍攝,並與歷史紀錄做比對,提早發現異物、移位、損壞等現象;尤其高架管線或 Dummy Pipe,可進一步評估搭架的範圍,以期減少搭架需求進而降低搭架費用及工安事故。
- 2. 周邊巡檢:利用廠區外圍場域巡檢, 可用定期攝影巡檢方式,將影像即時 傳回監控中心,並建立 AI 物體辨識, 確定異常狀況或人員入侵。
- 3. 異常巡檢:如設備管線發生異常洩漏時,且地點位於高處,為維護人員安全,可利用無人機先行前往偵測,確定其洩漏位置及大小,以利搶修效率。
- 4. 繫留機監測:因其可長時間監視,可 運用於工場大修期間,固定位置做空

中鳥瞰的工安監視,並攜帶適當鏡頭 或廣播系統,隨時監控人員作業安全 及工安宣導,以期建構安全的工作場

無人機是一門嶄新的檢測技術,需要一個工作團隊,包含現場管理、路徑規劃、後臺小組、監控中心及緊急應變等,故建立專屬的 UTM (UVA Traffic Management)系統是必須的,其首要任務應配合政府法規建立符合廠區標準作業(SOP)以及檢測維修規範,而無人機選用及使用上之安全評估,人員操作訓練等,也應一併進行,本廠區結構複雜,幅員廣闊,無人機廠區巡測技術可提升高空檢測能量及頻率,進而增強製程設備、管線及人員安全,希望其技術能越發純熟,以利運用。

域。



109年09月人員異動

一、內部調動:

(一)主管調動

- 1. 吳執行長義芳屆齡退休,所遺
- 職務由副執行長陳國棟升任, 自 109 年 10 月 1 日起生效。 2.資訊室主任由原資訊組經理陳 松江升任,自 109 年 10 月 1日 起牛效。
- 3. 儀電組電子課代理課長陳奕任 職務真除,自109年10月1日
- 起生效。 4.芳三組芳香烴工場代理場長吳 旭晟調芳一組擔任非主管工作, 所遺職務由芳一組化學工程師 葉崇孝代理,自 109 年 10 月 1 日起生效。

(二)人員調動

- 儲運組工程師盧文聰調林園廠 管線管理組,自 109 年 9 月 16 日起生效
- 工業安全組工安衛生課工業安全檢查員林聿方調工業安全室 職業安全衛生組,自109年10
- 月1日起生效。 前鎮所工業安全組工業安全檢 查員莊喬凱調工業安全組工安 衛生課,自109年10月1日起
- 108年度產學合作班新進僱用人 員分發至組級部門如下: (1) 張簡楚芹於 109 年 8 月 19 日分發至芳一組。

 - 謝明峻於 109 年 8 月 19 日分發至芳一組。 傅怡娟於 109 年 8 月 19 (3)
 - 日分發至芳一組。 劉 奕 彣 於 109 年 8 月 19 日分發至芳三組。
- (5) 廖秀慧於 109年8月19 5. 108年度產學合作班新進僱用人
- 員分發至課(工場)級部門如下(1)公用組訓練員黃郁純於 109年9月16日分發至該 組南區發電工場。公用組訓練員黃學政於
- 109 年 9 月 16 日分發至該
- 109年9月16日分發至該 組南區發電工場。 (3)公用組訓練員黃睿藝於 109年9月16日分發至該 組北區發電工場。 (4)公用組訓練員石雯綺於 109年9月16日分發至該 組供水工場。 6.公用組南區發電工場訓練員襲 茗棚該組北區發電工場,自109
- 茗調該組北區發電工場,自 109
- 年9月16日起生效。 公用組南區發電工場訓練員陳嘉宏調該組北區發電工場,自 109年9月16日起生效。

二、外部調動:

- 1. 四輕組裂解工場煉油技術員洪 賢文自 109 年 9 月 8 日兵役留職停薪。
- 2. 儀電組電子課儀電工程師鍾明 遠自 109 年 9 月 13 日育嬰留職 停薪期滿復職。 3. 新三輕組低溫工場煉油技術員
- 陳鵬元調煉製研究所,自 109 年 10 月 1 日起生效。

三、退休、離職:

- 1. 吳執行長義芳於 109 年 10 月 1 日屆齡退休。
- 2. 技術組品管課檢驗技術員饒秋 霖於 109年9月30日屆齡退休 3. 芳一組萃取工場煉油技術員楊 易東於 109 年 9 月 30 日屆齡退
- 4. 新三輕組汽油氫化工場總領班 林炳祥於 109 年 9 月 30 日屆齡
- 退休 5. 芳三組芳香烴工場煉油技術員
- 林昆和於 109 年 9 月 27 日屆齡
- 6. 環保組環保一課技術員李妙寶 於109年9月30日自願退休。
- 7. 公用組供水工場水軟化技術員 廖天津於 109 年 9 月 30 日自願

法務部廉政署檢學事線 0800-286-586



電話/642-9620、642-9483 傳真/642-4919

e-mail: 302147@cpc.com.tw



環保 廢氣燃燒塔應注意法規與環保案例分享講習 專臘

◎ 環保室 陸孟汎

環保室為了使本事業部同仁瞭解最新修 正的法規資訊,於6月22日舉辦「廢氣燃燒 塔應注意法規與環保案例分享講習」,由環 保室陳威榮工程師主講,邀請相關部門經理、 工場長及指定承辦人參加。藉由更新本事業 部需遵守的法規資訊與近年來廠內外所發生 之環保案例分享,從中檢討廠內空污防制的 改善規畫與因應措施。

由郭輔仁主任開場引導,再由陳威榮講 師從法規面、管理面到執行面等各層面,一 步步的依序講解與說明,同時針對現場目測 判定與通報流程進行討論,來確立廢氣燃燒 塔進行嚴格管控之限定排放條件、警報系統

設定規範、監測設施設置位置、減量計畫提 報時程等各面向的改善規劃與精進措施。透 過現行法規的說明與流程的規劃,將最新修 正的法規內容與觀念,實際的導入現場作業 流程中,提升第一線人員對於廢氣燃燒塔之 操作穩定度、危機辨別的敏銳度與緊急應變 的熟悉度,並深化環境保護的意識。

此外,藉由廠內外的相關案例來引以為 鑑,以從中找出煉化廠可精進的部分與未完 善的事宜,達到相互學習與成長,進一步用 超前部署的方式來因應,打破莫非定律的可 能,持續努力降低空污排放之機率。



◎ 修護聯繫課 劉坤原

109年10月26日至10月27日國光 盃桌球賽於台南桌球館熱情開打,本屆賽 事由油品行銷事業部主辦,賽制方面分為 A、B 兩組進行預賽,每組由7支來自不同 單位的球隊進行循環對戰,而贏得對戰條 件為 5 點 (第 1 點:雙打、第 2 點:單打、 第3點:混雙、第4點:單打、第5點: 雙打;每點採5局3勝制)中先贏得3點, 取每組前四名晉級複賽,所以排點以及戰 術運用顯得格外的重要。

本次預賽分組,本事業部與探採事業 部、溶劑化學品事業部、油品行銷事業部 白隊、桃園煉油廠、煉製研究所、探採研 究所分至同組,預賽結束後,以5勝1負 (負:油品行銷事業部白隊)的成績挺進隔 日複賽。

複賽第一場比賽對上總公司,結果跟 預料中一樣,以點數 3:0 獲勝,值得一提 的是,由徐錦源主任擔綱的第3點混雙, 先是以局數 0:2 落後,但最後卻以 3:2 逆轉成功,不因比賽中落後而自亂陣腳

展現出驚人無比的抗壓力及臨場反應,真 是令人佩服不已。

接著來到4強賽,對手為傳統強隊一 大林煉油廠,就以往對戰成績來看,本事 業部是輸多贏少,完全居於下風,故本次 對戰必須在排點上好好的下功夫,把原本 都擔任單打的新三輕總領班 - 蔡通文排至 第一點與四輕組總領班陳清隆組成雙打, 雖以局數 2:3 落敗,卻將拚戰精神及士氣 延續給後面出場的比賽球員,最終本事業 部以點數 3:2 驚險勝出。

冠軍賽再度強碰由前國手率領的油品 行銷事業部白隊,徐主任賽前召集大家開 小組會議,發覺排點不能和預賽一樣,必 須出其不意,讓對手措手不及,故將一直 以來都擔任單打的修連課劉坤原排至第三 點與前鎮儲運所蔡春麗搭配混雙,果真, 此舉出乎對手的意料,最終本事業部以點 數 3:1 獲勝,奪得本次國光盃桌球賽冠軍 獎盃,完成2連霸!

總結此次賽事,本事業部完成創隊以

來首次國光盃桌球賽 2 連霸,可卻是一則 以喜,一則以憂。喜的是在眾多強隊中能 捧起冠軍獎盃,實在不容易;憂的是本次 賽後有3名球員(分別為徐錦源主任、蔡 通文總領班、賴榮富大哥)即將退休,面 臨銜接上的問題。在此,希望有興趣的同 仁加入石化事業部桌球隊這個大家庭,完 成2年後的3連霸。



接任紅樹林保育學會的理事長職務至今 邁入第三個年頭, 每年學會都會舉辦大型的 生態嘉年華活動,利用闖關遊戲的方式,將 林園地區特有生態環境介紹給到訪民眾。還 記得當年剛從前理事長蘇文華老師手中,接 下這份重責大任時,他半開玩笑的說你還要 上班會比較沒時間經營,學會的活動可以減 少。沒想到才經過一個月的蜜月期就接到區 公所來文,希望協助辦理"市境之南樹"的 復植活動。對!就是前市長元旦時來掛上祈 福卡,而成了熱門打卡景點的樹。

今年的活動受到疫情關係而遲遲無法舉 行,以致於疫情稍緩之際,籌備活動只剩下 短短三週的時間準備,許多細節都須一一處 理,像是志工徵召、地方社團聯繫、場地勘 察與規劃、帳篷桌椅租賃及會場攤位佈置等 等,雖然已有相關活動的經驗,但在有限時

間內,須將所有東西到位,只能利用輪班空 檔加緊聯繫,加上近期天氣不穩定,深怕萬 事俱備卻"雨神同行",雨來人散

活動當天上午雖然下了一場大雨,還好 雨過天晴,使得下午活動可以如期舉行。今 年參與攤位多達 22 個,除了學會本身 8 個濕 地生態攤位,還有來自河川局、林務局、農 業局、自來水澄清湖環教園區、中山大學、 日月光綠科技教育館、高市圖林園分館、汕 尾國小以及林園在地具有特色的社區發展協 會。每個攤位都精心設計關卡,除了可從遊 戲中增長知識,還有DIY體驗手作種子吊飾。 圖書館李文娟主任更策劃:兒童繪畫比賽、 快閃說故事、新詩朗讀與漂書活動,讓整個 活動內容更加豐富。

傍晚時分宣佈活動結束時,又是另一個 忙碌的開始,會後場地的收拾與展示品歸位,

◎ 公用組 方家政

沒有一刻得閒。直至路燈亮起、月亮悄悄升 起,看著參與活動的民眾與夥伴安然離開, 與廠商清點租賃器材確認無誤後,我才最後 一個離開會場。

經過這次主辦活動的經驗,我才瞭解一 個活動的成功需要靠許多人的幫忙,感謝學 會夥伴、所有贊助與協辦單位,讓活動能圓 滿落幕。



石化。爾訊


灬 園 厰 石化事業部將導入 ISO 50001:2018 能源管理系統

◎ 技術組 陳韋綜

基於對能源管理議題之關注,同時有 感於現行能源管理運作模式所能獲致之改善 效益逐年緊縮,需藉由制度面精進才能再提 升能源績效,本公司擬建立 ISO 50001 國 際能源管理系統,使工場建立所需的系統和 程序以持續改善能源績效,並更有效率地實 施能源管理。再者,配合經濟部工業局提出 石化業「提升 ISO 50001 能源管理系統建 置率」以抑低溫室氣體排放之共同宣示,公 司選定本事業部林園石化廠新三輕組作為示 範工場率先進行建置,後續再推廣至公司其 他事業部。

為順利達成公司交付任務,林園廠已 於今(109)年8月進行ISO 50001系統 建置及驗證工作之勞務發包,由財團法人台 灣綠色生產力基金會(以下簡稱綠基會)承 作。綠基會歷年來協助能源局、環保署、工 業局及產業界推動多項溫室氣體管理系統建 置、能源用戶查核及能源管理輔導工作,並 執行相關能源診斷分析及提供公司節能改善 方案,在這方面具有豐富的輔導經驗與實 績。由綠基會組成專案輔導小組將提出能源 管理系統輔導計畫,協助林園廠依據 ISO 50001:2018標準規範,以新三輕組為驗 證範圍進行能源管理系統輔導作業並完成 能源管理系統 ISO 50001:2018 標準外部 驗證,預計於 110 年 10 月底前可取得 ISO 50001:2018 第三者驗證證書。

ISO 50001 國際能源管理系統標準是 基於規劃(P) - 執行(D) - 檢查(C) -行動(A)之持續改善架構,將能源管理系 統導入組織日常作業實務中,期能協助本事 業部從法規面、制度面、技術面及管理面, 找出改善機會與作法。



接下來的工作相當緊湊,需要新三輕 及技術組相關能源工作同仁密切配合(項目 羅列如下表),主要包括能源管理組織建 立、能源政策承諾、能源審查作業、能源基 線和能源績效指標訂定、系統實施及運作與 系統內外稽核等。上述工作中,能源審查作 業、能源基線和能源績效指標訂定,林園廠 現行的作業程序需作較多的變革,有賴相關 工作同仁勇敢接受挑戰。

在新三輕示範建置 ISO 50001 能源管 理系統完成後,除了可落實持續能源績效提 升,更能進一步提升公司良好環保形象,達 到降低能源成本、減緩溫室氣體排放量及提 升公司形象之三贏目的。

新三輕導入 ISO 50001:2018 能源管 理系統工作項目:

系統	1.1 公司了解與溝通	◇ 公司管理幹部及執行人員與顧問師溝通,安排輔導時間表
杂屼 導人	1.2 確立能源委員會運作現況	◇ 宣示推行 ISO 50001 ,建立内部分工模式
等八	1.3 起始會議	◇ 澄清能源管理觀念,了解系統需求
		_
風險	2.1 利害關係人鑑別	◇利害相關者需求與期望之定位
風版 評估	2.2 組織風險評估	◇ 以 SWOT分析內外部議題,使公司產生環保競爭優勢
2710	2.3 内外部議題之審查	◇ 依能源審查結果,鑑別其重大風險及規劃應對之行動
		-
	3.1 能源審查教育訓練	◇ 與公司執行人員界定審查範圍與方法
能源	3.2 能源審查展開實施	- ◇ 教導能源審查執行邏輯,避免眾人觀點不一致
審査	3.3 能源績效指標與能源基線教育訓練	◇ 審査並鑑別出公司重大能源使用
	3.4 建立能源績效指標與能源基線	◇鑑別、排定優先順序及記錄改善能源績效的機會
		建立適合監測與量測其能源績效之能源績效指標
	4.1 能源使用現況與設備初步了解	◇ 結合 ISO 5000 1 系統建置手法,以鑑別出的重大能源使用
節能	4.2 評估診斷需求	進行節能技術診斷,以了解設備的能源效率
診斷	4.3 進行節能診斷	- ◇ 節能診斷報告提出的建議改善計畫可列為今年能源管理系

	2178年11日本日本日本日本日日本公正	V DUI
糸統	5.2 政策/目標標的 行動計畫討論與	議定理
建立	5.3 應修改或新增之文件清單	◇按钮
	5.4 確立監測、量測及分析作法	◇ 擬5

4.4 節能技術教育訓練及診斷結果報告

51 內第/日種種的/行動計畫製作

◇配合公司財務、技術、業務等、擬定政策目標標的以及管 京部門権青建立 ISO 50001 所需之文件清單

症些測、量測及分析計畫

統節能提案之參考

	6.1 能源手冊編訂	
系統	6.2 作業程序編訂	
展開	6.3 標準書、表單編訂	
	6.4 選擇驗證機構	

◇ 依照 ISO 50001 要求建立可完整連貫公司實際作業情形之 標準化文書系統 ◇ 中央管理制度、作業指導書或準則之建立部門、單位之作

業指導書、操作規範、分析標準 7.1 系統文件/方案全面實施

◇ 要求執行文件系統,提昇主管與員工 能源管理認知

系統稽核	8.1 ISO 50001 條文講解訓練
	8.2 內部稽核訓練
	8.3 內部稽核全面實施
	8.4 矯正缺失與改善
	8.5 管理審查

複習能源管理概念 △ 内部稽核之做法组毛的技巧、常用之稽核缺失

◇ 藉由 ISO 5001 條文解說訓練協助公司執行人員全面整合並

◇ 由顧問師模擬正式評鑑方式進行稽核,讓公司人員熟悉 ◇ 改善稽核缺失不符合事項,修改公司文件或加強管制措施

	9.1 驗證時應對重點訓練
4 bit	9.2 初期評鑑
系統	9.3 缺失矯正
掀紐	9.4 正式評鑑
	9.5 缺失矯正

◇ 經由應對訓練加強掌握自身狀況,並有效回答各項問題 ◇ 由驗證單位確認公司 ISO 50001 系統標準化之符合程度

◇ 由驗證單位確認執行落實程度

「我家の寶貝」

◎投稿人:蘇義程 寶貝檔案:

暱稱	小小王
性別	男
年齡	3 歲
關係	外甥

◎投稿人:楊鄉馴 寶貝檔案:

暱稱	珮珮
性別	女
年齡	週歲
關係	祖孫

◎投稿人:謝智齡 寶貝檔案:

暱稱	Momo
性別	女
年齡	3 歲
關係	外甥女(妹妹的女兒)







★小編的話:因投稿踴躍,將分期刊登大家的小寶貝,請各位把拔、馬麻、阿公、阿媽「修蛋幾咧」~