

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 11 月 19 日

進度統計截止日期：110 年 11 月 18 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行內槽底板 PT 檢測等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行內槽殼板銲接等工項。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽施作</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 160 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#22 沉箱拖放定位。 	 <p style="text-align: center;">沉箱預製作業</p>  <p style="text-align: center;">沉箱預製作業</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行樁帽圍堰第三層側模組裝、第三單元 P9~A2 箱型梁底模及支撐架拆除等工項。</p>	 <p>110.11.17</p> <p>樁帽圍堰第三層側模組裝</p>  <p>110.11.17</p> <p>第三單元 P9~A2 箱型梁底模及支撐架拆除</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行鋼筋綁紮、模板施作等工項。</p>	 <p>110.11.18</p> <p>BOG 壓縮機區域鋼筋綁紮</p>  <p>110.11.18</p> <p>主變電站模板施作</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

