

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 7 月 15 日

進度統計截止日期: 111 年 7 月 14 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	1. 第 1 座儲槽：正進行水壓測試-水位下目視檢查等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行內槽底板滲液檢測等工項。	 第 1 座儲槽施作  第 2 座儲槽施作
二	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 185 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#33 沉箱拖放定位。	 第 186 座沉箱滑模澆置  第 187 座沉箱養護及箱頂安衛

			設施吊放
三	棧橋工程	正進行 Tw8 基礎混凝土澆置等工項。	 Tw8 基礎混凝土澆置  1k+091~1k+147 路堤段級配層鋪築
四	氣化設施工程	正進行海水渠道模板施作等工項。	

			 111.07.11 海水渠道模板施作  111.07.11 大底澆置
五	陸管及配氣站	正進行電廠六路綠帶-鋼軌樁打設等工項。	 111.07.10 電廠六路綠帶-鋼軌樁打設  111.07.09 工作井 A 引上段地改

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

