

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 11 月 18 日

進度統計截止日期：111 年 11 月 17 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 第 1 座儲槽：正進行 PUF 噴塗等工項。 第 2 座儲槽：正進行小開口預力套管安裝等工項。 	 <p>111.11.15 第 1 座儲槽施作</p>  <p>111.11.15 第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 沉箱預製：已完成 204 座沉箱預製。 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位。 	 <p>2022年11月17日 船機整備</p>  <p>2022年11月17日 第 204 座本體養護</p>
三	棧橋工程	正進行 Tw1 樁帽圍堰第一層	

		<p>側模組裝、P6 鋼板樁拆除等工項。</p>	 <p>111.11.18</p> <p>Tw1 樁帽圍堰第一層側模組裝</p>  <p>111.11.18</p> <p>P6 鋼板樁拆除</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行 BOG 壓縮機房鋼構吊裝、維修大樓基礎鋼筋綁紮等工項。</p>	 <p>111.11.13</p> <p>BOG 壓縮機房鋼構吊裝</p>  <p>111.11.13</p> <p>維修大樓基礎鋼筋綁紮</p>
<p>五</p>	<p>陸管及配氣站</p>	<p>正進行配氣站陸上預製管除鏽包覆、計量站管墩鋼筋綁紮等工項。</p>	 <p>111.11.12</p> <p>配氣站陸上預製管除鏽包覆</p>



計量站管墩鋼筋綁紮

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖



