

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 12 月 30 日

進度統計截止日期：111 年 12 月 29 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 第 1 座儲槽：正進行儲槽保溫棉安裝等工項。 第 2 座儲槽：正進行儲槽地錨組立銲接等工項。 	 <p>111.12.27</p> <p>第 1 座儲槽施作</p>  <p>111.12.27</p> <p>第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 沉箱預製：已完成 204 座沉箱預製。 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位。 	 <p>2022年12月28日</p> <p>船機整備</p>
三	棧橋工程	正進行 P4 樁帽圍堰底板組裝	

		<p>、 P6 柱頭節塊側模調整等工項。</p>	 <p>111.12.29 P4 樁帽圍堰底板組裝</p>  <p>111.12.29 P6 柱頭節塊側模調整</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行 BOG 再凝器支撐構架模板組立、BOG 壓縮機房鋼構吊裝等工項。</p>	 <p>111.12.28 BOG 再凝器支撐構架模板組立</p>  <p>111.12.26 BOG 壓縮機房鋼構吊裝</p>
<p>五</p>	<p>陸管及配氣站</p>	<p>正進行配氣站管線覆面銲接、北聯絡道管溝降挖等工項。</p>	 <p>111.12.10 配氣站管線覆面銲接</p>

			 <p>111.12.10 北聯絡道管溝降挖</p>
--	--	--	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

