





中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 10 月 21 日

進度統計截止日期：111 年 10 月 20 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行 PUF 噴塗等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行內槽底板與夾層 C 線修補/研磨等工項。 	<div style="text-align: center;">  <p>111.10.18</p> <p>第 1 座儲槽施作</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>111.10.17</p> <p>第 2 座儲槽施作</p> </div>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 201 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位。 	<div style="text-align: center;">  <p>2022/10/19</p> <p>第 200 座沉箱本體養護</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2022/10/19</p> <p>第 201 座沉箱滑模澆置</p> </div>

三	棧橋工程	正進行 P3 墩柱第二昇層鋼筋綁紮、P6 柱頭節塊支撐架型鋼組立等工項。	 <p>P3 墩柱第二昇層鋼筋綁紮</p>  <p>P6 柱頭節塊支撐架型鋼組立</p>
四	氣化設施工程	正進行 6000 區管排施作、主變電站一樓鋼筋綁紮等工項。	 <p>6000 區管排施作</p>  <p>主變電站一樓鋼筋綁紮</p>
五	陸管及配氣站	正進行控制室泥作內牆粉刷、大潭北路管線銲接等工項。	



控制室泥作內牆粉刷



大潭北路管線銲接

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖



