中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期:112年6月26日

進度統計截止日期: 112 年 6 月 25 日

項次	項目	辨理情形	施工照片
	储槽工程	1. 第1座儲槽:正進行涵洞基 礎鋼筋綁紮等工項。 2. 第2座儲槽:正進行外牆油 漆等工項。	第 1 座儲槽施作
	建港造地工	1. 沉箱預製: 已完成 208 座沉 箱預製。 2. 沉箱拖放: 已完成已完成北 防波堤#1~#37 沉箱拖放定 位、碼頭後線 68 座沉箱拖 放定位。	碼頭後線沉箱榫間混凝土澆置 112.6.20 碼頭後線沉箱回填及封頂

1-	棧橋工程	正進行 Tw7 樁帽圍堰樁頭處理、P2 墩柱鋼筋綁紮等工項。	Tw7 椿帽圍堰椿頭處理 P2 墩柱鋼筋綁紮
四	氣化設 在 程	正進行行政/維修大樓放樣、取樣室混凝土澆置等工項。	行政/維修大樓放樣 取樣室混凝土澆置

五	陸管及配氣站	正進行配氣站管墩模板施作、電廠一路覆面銲接等工項。	配氣站管墩模板施作 112.6.20 電廠一路覆面銲接
---	--------	---------------------------	-----------------------------

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖



