


**桃園煉油廠環境異常事件通知表**

日期/時間	112 年 4 月 11 日 16 時 00 分		
類 別	<input checked="" type="checkbox"/> 空氣 <input type="checkbox"/> 廢水 <input type="checkbox"/> 毒化物 <input type="checkbox"/> 其他: _____		
發生地點	本廠燃燒塔使用事件	發生時間	2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 11 日
異常事件說明			
空氣類	發生原因： 1. _____製程 <input type="checkbox"/> 開爐 <input type="checkbox"/> 停爐 2. _____製程 (CEMS) <input type="checkbox"/> SO <sub>x</sub> <input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub> <input type="checkbox"/> O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> 不透光率    儀器故障 3. <input checked="" type="checkbox"/> 目前本廠(必要)廢氣燃燒塔操作排放量>30000 立方公尺。(M27 停爐) 4. <input type="checkbox"/> 其他：		
	事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input checked="" type="checkbox"/> 廢氣燃燒塔可能異常排放 <input type="checkbox"/> 排放管道_____CEMS 可能監測值異常 <input type="checkbox"/> 異味 <input type="checkbox"/> 排放管道_____可能異常排放 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：廢氣燃燒塔排放量>30000 立方公尺		
廢水類	發生原因： <input type="checkbox"/> 廢水處理工場_____處理設備異常		
	事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 放流水質異常 <input type="checkbox"/> 其他_____		
毒化物類	毒化物項目：_____		
	發生原因： <input type="checkbox"/> 滲漏至廠區外 <input type="checkbox"/> 廠外長途管線滲漏 <input type="checkbox"/> 其他_____		
其他類	發生原因： <input type="checkbox"/> _____		
	事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> _____		
緊急應變措施/改善情形			
緊急應變措施： 1. 填寫報備表傳環保局，本廠廢氣燃燒塔發生異常排放。 2. 依據本廠工場開停爐標準作業程或緊急應變程序處理，儘速回復正常操作停止排放。 預計改善時程：112 年 4 月 12 日前			
填表人	尤文正 環一課課長	單位主管	
連絡電話	03-3555111#2811		

(790-EMS-02 REV5)

公害中心傳真：03-4626513，公害中心專線：03-4626508，桃園市環保局空保科傳真：03-3313906，曼寧公司傳真：03-3318564

異常通知規定：空氣：異常發生後 1 小時內通知桃園市環保局。廢水：異常發生後 3 小時內通知桃園市環保局。

毒性化學物質：異常發生後 30 分鐘內通知桃園市環保局。

新北市環保局：傳真：02-2951-7827，公害中心電話：02-2953-2111

臺北市環保局：傳真：02-2314-7794，電話：02-2720-5455