


桃園煉油廠環境異常事件通知表

日期/時間	112年8月17日13時55分，第1報		
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 空氣 <input type="checkbox"/> 廢水 <input type="checkbox"/> 毒化物 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
發生地點	本廠燃燒塔使用事件	發生時間	2023年8月16日至 2023年8月17日
異常事件說明			
空氣類	發生原因： 1. _____製程 <input type="checkbox"/> 開爐 <input type="checkbox"/> 停爐 2. _____製程 (CEMS) <input type="checkbox"/> SO _x <input type="checkbox"/> NO _x <input type="checkbox"/> O ₂ <input type="checkbox"/> 不透光率 儀器故障 3. <input checked="" type="checkbox"/> 目前本廠(必要)廢氣燃燒塔操作排放量>30000立方公尺。 4. <input type="checkbox"/> 其他： 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input checked="" type="checkbox"/> 廢氣燃燒塔可能異常排放 <input type="checkbox"/> 排放管道_____CEMS可能監測值異常 <input type="checkbox"/> 異味 <input type="checkbox"/> 排放管道_____可能異常排放 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：廢氣燃燒塔排放量>30000立方公尺		
廢水類	發生原因： <input type="checkbox"/> 廢水處理工場_____處理設備異常 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 放流水質異常 <input type="checkbox"/> 其他_____		
毒化物類	毒化物項目：_____ 發生原因： <input type="checkbox"/> 滲漏至廠區外 <input type="checkbox"/> 廠外長途管線滲漏 <input type="checkbox"/> 其他_____ 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> _____		
其他類	發生原因： <input type="checkbox"/> _____ 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> _____		
緊急應變措施/改善情形			
緊急應變措施： 1. 填寫報備表傳環保局，本廠廢氣燃燒塔發生異常排放。 2. 依據本廠工場開停爐標準作業程或緊急應變程序處理。 預計改善時程：112年8月18日			
填表人	環保組 林志勳 工程師	單位主管	
連絡電話	03-3555111#2815		

(790-EMS-02 REV5)

公害中心傳真：03-4626513，公害中心專線：03-4626508，桃園市環保局空保科傳真：03-3313906，曼寧公司傳真：03-3318564

異常通知規定：空氣：異常發生後1小時內通知桃園市環保局。廢水：異常發生後3小時內通知桃園市環保局。毒性化學物質：異常發生後30分鐘內通知桃園市環保局。

新北市環保局：傳真：02-2951-7827，公害中心電話：02-2953-2111

臺北市環保局：傳真：02-2314-7794，電話：02-2720-5455