

## 桃園煉油廠環境異常事件通知表

日期/時間	2020年01月16日07時02分		
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 空氣 <input type="checkbox"/> 廢水 <input type="checkbox"/> 海洋 <input type="checkbox"/> 其他:_____		
發生地點	本廠廢氣燃燒塔使用事件	發生時間	2020年01月16日至 2020年01月16日
<b>異常事件說明</b>			
空氣類	發生原因： 1. <u>      </u> 製程 <input type="checkbox"/> 開爐 <input type="checkbox"/> 停爐 2. <u>      </u> 製程 (CEMS) <input type="checkbox"/> SO <sub>x</sub> <input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub> <input type="checkbox"/> O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> 不透光率 儀器故障 3. 目前全廠必要操作排放量>30000立方公尺 4. <input type="checkbox"/> 其他 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 廢氣燃燒塔可能異常排放 <input type="checkbox"/> 排放管道           CEMS監測值異常 <input type="checkbox"/> 異味  <input type="checkbox"/> 排放管道           異常排放 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：廢氣燃燒塔排放量>30000立方公尺		
廢水類	發生原因： <input type="checkbox"/> 廢水處理工場                   處理設備異常 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 放流水質異常 <input type="checkbox"/> 其他		
海洋類	發生原因： <input type="checkbox"/> 外海浮筒滲漏 <input type="checkbox"/> 管線滲漏 <input type="checkbox"/> 其他 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 海面漂浮油花 <input type="checkbox"/> 其他		
其他類	發生原因： <input type="checkbox"/> 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/>		
<b>緊急應變措施/改善情形</b>			
緊急應變措施：填寫報備表傳環保局，目前本廠廢氣減量計畫執行中，完成後將有效降低廢氣燃燒塔廢氣量			
填表人	尤文正		
連絡電話	03-3255111-2811	單位主管	鍾國寶

桃園縣環保局：傳真：03-334-3192，公害中心電話：03-338-6021 (790-EMS-02 REV2)  
 異常通知規定：空氣：異常發生後1小時內通知桃園縣環保局。水：異常發生後3小時內通知桃園縣環保局。毒性化學物質：異常發生後1小時內通知桃園縣環保局。  
 海洋：異常發生後立即通知桃園縣環保局及國營會。  
 新北市環保局：傳真：02-2951-7827，公害中心電話：02-2953-2111  
 目的事業主管機關：國營會傳真，上班時間：02-2331-1849，下班時間：02-2375-9318

