

## 桃園煉油廠環境異常事件通知表

日期/時間	2021年01月11日17時00分		
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 空氣 <input type="checkbox"/> 廢水 <input type="checkbox"/> 海洋 <input type="checkbox"/> 其他:_____		
發生地點	本廠廢氣燃燒塔使用事件	發生時間	2021年01月11日至 2021年01月11日
異常事件說明			
空氣類	發生原因： 1. <input type="checkbox"/> 製程 <input type="checkbox"/> 開爐 <input type="checkbox"/> 停爐 2. <input type="checkbox"/> 製程 (CEMS) <input type="checkbox"/> SO <sub>x</sub> <input type="checkbox"/> NO <sub>x</sub> <input type="checkbox"/> O <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> 不透光率 儀器故障 3. <u>目前全廠必要操作排放量&gt;30000立方公尺</u> 4. <input type="checkbox"/> 其他 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 廢氣燃燒塔可能異常排放 <input type="checkbox"/> 排放管道_____CEMS監測值異常 <input type="checkbox"/> 異味  <input type="checkbox"/> 排放管道_____異常排放 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：廢氣燃燒塔排放量>30000立方公尺		
廢水類	發生原因： <input type="checkbox"/> 廢水處理工場_____處理設備異常 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 放流水質異常 <input type="checkbox"/> 其他_____		
海洋類	發生原因： <input type="checkbox"/> 外海浮筒滲漏 <input type="checkbox"/> 管線滲漏 <input type="checkbox"/> 其他_____ 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 海面漂浮油花 <input type="checkbox"/> 其他_____		
其他類	發生原因： <input type="checkbox"/> _____ 事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> _____		
緊急應變措施/改善情形			
緊急應變措施：填寫報備表傳環保局，本廠廢氣燃燒塔發生異常排放，依據本廠工場開停爐標準操作程序或工場緊急應變措施處理。			
預計改善時程：110年1月12日前			
填表人	黃建雄	單位主管	尤文正(代)
連絡電話	03-3255111-2815		

桃園縣環保局：傳真：03-334-3192，公害中心電話：03-338-6021 (790-EMS-02 REV2)  
 異常通知規定：空氣：異常發生後1小時內通知桃園縣環保局。水：異常發生後3小時內通知桃園縣環保局。毒性化學物質：異常發生後1小時內通知桃園縣環保局。  
 海洋：異常發生後立即通知桃園縣環保局及國營會。  
 新北市環保局：傳真：02-2951-7827，公害中心電話：02-2953-2111  
 目的事業主管機關：國營會傳真，上班時間：02-2331-1849，下班時間：02-2375-9318

