


桃園煉油廠環境異常事件通知表

日期/時間	112年 12月 11日 15時 15分， 第 1 報		
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 空氣 <input type="checkbox"/> 廢水 <input type="checkbox"/> 毒化物 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
發生地點	M04 製程(第二媒組工場)	發生時間	15:00
異常事件說明			
空氣類	發生原因： 1. <u>M04</u> 製程 <input type="checkbox"/> 開爐 <input checked="" type="checkbox"/> 停爐 2. _____ 製程 (CEMS) <input type="checkbox"/> SO _x <input type="checkbox"/> NO _x <input type="checkbox"/> O ₂ <input type="checkbox"/> 不透光率 儀器故障 3. _____ 製程設備異常： 4. <input type="checkbox"/> 其他：		
	事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input checked="" type="checkbox"/> 廢氣燃燒塔可能異常排放 <input type="checkbox"/> 排放管道_____CEMS 可能監測值異常 <input type="checkbox"/> 異味 <input checked="" type="checkbox"/> 排放管道 P011 可能異常排放 <input type="checkbox"/> 其他：		
廢水類	發生原因： <input type="checkbox"/> 廢水處理工場_____處理設備異常		
	事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/> 放流水質異常 <input type="checkbox"/> 其他_____		
毒化物類	毒化物項目：_____		
	發生原因： <input type="checkbox"/> 滲漏至廠區外 <input type="checkbox"/> 廠外長途管線滲漏 <input type="checkbox"/> 其他_____		
其他類	事件狀況(影響範圍、影響程度、人員危害)： <input type="checkbox"/>		
	發生原因： <input type="checkbox"/>		
緊急應變措施/改善情形			
緊急應變措施： 1. M04 製程二媒工場停爐，停爐期間廢氣燃燒塔、排放管道 P011 可能異常排放。 2. 依工場開停爐作業程序操作。			
預計改善時程： <input type="checkbox"/> 4 小時 <input type="checkbox"/> 8 小時 <input type="checkbox"/> 12 小時 <input type="checkbox"/> 24 小時 <input checked="" type="checkbox"/> <u>168</u> 小時			
填表人	環保組 林志勳 工程師	單位主管	 代
連絡電話	03-3555111#2815		

(790-EMS-02 REV5)

公害中心傳真：03-4626513，公害中心專線：03-4626508，桃園市環保局空保科傳真：03-3313906，曼寧公司傳真：03-3318564

異常通知規定：空氣：異常發生後 1 小時內通知桃園市環保局。廢水：異常發生後 3 小時內通知桃園市環保局。

毒性化學物質：異常發生後 30 分鐘內通知桃園市環保局。

新北市環保局：傳真：02-2951-7827，公害中心電話：02-2953-2111

臺北市環保局：傳真：02-2314-7794，電話：02-2720-5455